


位置図



門扉補修箇所

夢洲コンテナターミナル線 門扉補修に伴う道路規制等

門扉破損状況




施錠装置（スライドロックバー）破損
※原因者等不明

平面図


凡例

- : 補修門扉
- : カラーコーン
- : 交通誘導員
- : 作業車、規制車




門扉補修作業：平日 16時30以降（作業時間約25～30分（規制切替時間含む） 作業手順（作業①～③）


作業①（1車線規制）実作業時間 5分



作業②（1車線規制）実作業時間 5分



作業③（全車線規制）実作業時間 1分



施錠装置（スライドロックバー）の施錠確認に伴う門扉閉鎖を実施するため、短時間ではあるが、全車線の規制を行う必要がある。