

平成 29 年 6 月 6 日
大阪市港湾局計画整備部
施設管理課長 角谷 広樹
(電話 06-6572-9186)

夢舞大橋（南行）の通行止めについて

大阪市此花区にある夢舞大橋において、橋梁の桁に損傷があることが判明したことから、平成 29 年 6 月 6 日（火）17 時 20 分頃、舞洲から夢洲へ向かう南行の通行止めを行いました。

原因等、詳細については現在調査中であり、詳細が判明次第、報告いたします。

記

1 日時

平成 29 年 6 月 6 日（火）17 時 20 分頃

2 通行止区間

大阪市此花区 夢舞大橋北詰から夢舞大橋南詰（南行）



3 状況（原因等）

夢舞大橋の夢洲側アプローチ部（南行）（添付図の○の部分）において、桁と桁の間を埋める渡し桁（約 10m）を固定している台座のボルトが破損したことにより、路面に段差が生じることで通行に支障をきたす可能性があるため、舞洲から夢洲へ向かう南行の通行止めを実施。

夢洲から舞洲へ向かう北行については、車線規制を行っているが、現在のところ通行は可能。

原因等が判明次第、補修を行う予定。

位置図

